

Gesamte Bordelektronik fiel aus



Aufgrund eines technischen Defekts: Gestern gegen 17 Uhr blieb ein Lkw plötzlich direkt am Scheitelpunkt der Rosenheimer Bahnüberführung in der Miesbacher Straße liegen. Die gesamte Bordelektronik mit Steuergerät war ausgefallen und das Getriebe dadurch nicht mehr funktionsfähig. Die Polizei am heutigen Dienstagmorgen: Eine Abschleppung des Lkw gestaltete sich schwierig, da hierfür schweres Bergegerät wie ein Kran notwendig ist.

Und erst, wenn geklärt ist, dass durch das zusätzliche Befahren mit einem Kran und das erweiterte Gewicht die Tragfähigkeit der Brücke gegeben ist, kann eine Bergung erfolgen – so lautete die klare Vorgabe.

Deshalb blieb der Lkw erst einmal an Ort und Stelle ...

Zwischenzeitlich versuchte der Lkw-Fahrer über seine Firma, ein neues Steuergerät vor Ort zu bringen. Der Lkw-Fahrer erhielt nun am heutigen Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr die Rückmeldung der Firmenzentrale, dass die neue Platine in Kürze vor Ort sein sollte und der Einbau rund 15 Minuten benötigen dürfte, die Weiterfahrt müsste dann wieder möglich sein.

Aktuell muss deshalb mit weiteren Behinderungen in diesem Bereich gerechnet werden, die Polizei regelt den Verkehr.